



# Instandsetzung Sulzwaldbrück Baiersbronn

## Dokumentation Altbestand - Ausführung



große Schadstelle am Balken mit freiliegender Bewehrung vor der Sanierung bzw. saniert mit Spritzbeton und SPCC-Mörtel sowie Oberflächenschutz OS-C



Abdichtung Fahrbahnplatte gem. ZTV-ING, Teil 7

Bauwerksobenseite nach der Instandsetzung



Schadstelle im Einbindebereich des Trägers in das Widerlager



Neugestaltung des gesamten Einbindebereichs