Instandsetzung Kälberbrücke Bad Wildbad

Instandsetzung der Forstbrücke über die Enz bei Bad Wildbad - Christofshof.

Baujahr der Massivbrücke: 1948

Jahr der Instandsetzung: 2011

Spannweite: 12,50 m

Kosten der Instandsetzung: ca. 130.000 EUR

Bauherr: ForstBW - Betriebsteil Calw

Planung und Bauleitung: Ing.-Büro Braun & Partner GbR

Gesamtansicht nach der Instandsetzung



Ausschnitt Bestandsplan: Brückenlängsschnitt

Detail Kappen: während und nach der Instandsetzung

Durchgeführten Arbeiten:

- umfangreiche Betoninstandsetzung
- Erneuerung der Abdichtung an den Widerlagern und am Überbau
- Aufbringen von Beschichtungen (OS-C und OS-8)
- Einbau eines neuen, aufgedübelten Holmgeländers

Brückenuntersicht: vor und nach der Instandsetzung



Detail Fuge am Schrammbord